

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Fluorelastomer
- **Länge (cm)** 30
- **Stärke (mm)** 0.5
- **Handgelenk** Gezackter Stulpenrand
- **Farbe** Schwarz
- **Innenverarbeitung** Chloriniert
- **Außenverarbeitung** Glatt
- **Größe / EAN** 8 9 10
- **Verpackung** 1 Paar/Karton
- **Ergänzende Informationen** Garantiert Silikonfrei



LEISTUNGSERGEBNISSE

CE 0334



ADEFG,JKL

4102

**SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE
MECHANISCHE GEFAHREN
EN 388**

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-5 0-4 0-4

Abriebfestigkeit

Schnittfestigkeit

Weiterreißfestigkeit

Durchstichfestigkeit



LEICHTER
CHEMIKALIENSCHUTZ
EN 374



**SCHUTZ VOR
MIKROORGANISMEN
EN 374**



**SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER
KONTAMINATION
EN 421**



**SCHUTZ GEGEN
THERMISCHE RISIKEN
EN 407**

LEISTUNGSNIVEAU

A hierarchical diagram showing the characteristics of welding processes categorized by power range. The categories are 0-4, 0-4, 0-4, 0-4, 0-4, and 0-4. The characteristics are: Brennverhalten, Kontaktwärme, Konvektive Hitze, Strahlungswärme, Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls, and Resistenz gegen große Mengen geschmolzenen Metalls.

- 0-4
 - Brennverhalten
- 0-4
 - Kontaktwärme
- 0-4
 - Konvektive Hitze
- 0-4
 - Strahlungswärme
- 0-4
 - Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
- 0-4
 - Resistenz gegen große Mengen geschmolzenen Metalls



**SPEZIFISCHER SCHUTZ
VOR CHEMIKALIEN
EN 374**

Buchstaben- code	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



SCHUTZ GEGEN KÄLTE
EN 511

LEISTUNGSNIVEAU

- 0-4
 - 0-4
 - 0 oder 1
 - Wasserdichtigkeit
 - Kontaktkälte
- Konvektive Kälte

MAPA SPONTEX PROFESSIONNEL - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA[®]
PROFESSIONNEL

www.mapa-pro.com

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Hervorragende Flexibilität und optimale Stärke durch die Mehrschichttechnologie von Mapa Professionnel: Hohe Fingerfertigkeit und Komfort
- Innenschicht aus Nitril: hohe mechanische Beständigkeit und lange Nutzungsdauer
- Grüne Innenschicht: Abnutzungskontrolle bietet dem Anwender mehr Sicherheit

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Andere Industriezweige

- Sanierung von Industriestandorten
- Drucken
- Petrochemische Raffinierung

Mechanische Industrie

- Entfetten und Abbeizen von Metallen

Chemische Industrie

- Chemische Behandlungen (Lösungsmittel)
- Herstellung von Harzen und Klebstoffen
- Herstellung von Farben und Lacken
- Umgang mit / Transport von Chemikalien (Lösungsmittel)
- Galvanotechnik

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den „CE“-Prüfungsbedingungen abweichen können.
- Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate und Thiazole sollten diese Handschuhe nicht tragen.
- Handschuhe vor erneutem Gebrauch auf Defekte prüfen.
- Darauf achten, dass die Hände trocken und sauber sind bevor die Schutzhandschuhe übergestreift werden.

Handschuhe bei Kontakt mit Chemikalien nicht länger als die gemessene

Durchbruchzeit tragen. Die entsprechenden Werte entnehmen Sie der beiliegenden Beständigkeitstabelle oder wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von MAPA PROFESSIONNEL. Für die Dauerbenutzung abwechselnd mit zwei Paar Schutzhandschuhen arbeiten.

- Handschuhstulpe umschlagen, um zu vermeiden, dass gefährliche Flüssigkeiten auf den Arm oder die Kleidung tropfen.
- Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass die Schutzhandschuhe keine Beschädigung aufweisen.

Lagerbedingungen

Handschuh in der Originalverpackung und vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern.

Waschanleitung

Handschuhe vor dem Ausziehen in geeigneter Weise reinigen:

- Bei Nutzung mit Lacken, Pigmentstoffen und Tinte: die Handschuhe mit einem Tuch reinigen, das mit einem geeigneten Lösungsmittel getränkt ist. Anschließend mit einem trockenen Tuch abwischen.
- bei Benutzung mit Lösungsmitteln (Verdüner, etc. ...): mit trockenem Tuch abreiben
- bei Benutzung mit Säuren oder alkalischen Flüssigkeiten: Handschuhe gründlich unter fließend Wasser spülen und mit trockenem Tuch abreiben. Vorsicht: Unsachgemäße Verwendung oder Reinigungs- oder Waschprozesse, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können die Schutzleistung der Handschuhe beeinträchtigen.

Anleitung zum Trocknen

Die Innenseiten der Handschuhe vor jeder weiteren Benutzung trocknen lassen.

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates (REACH).

- CE-Baumusterbescheinigung
0072/014/162/10/05/112